

4-2 CAD図面上の点を測設する

CAD図面の端点や交点の位置に誘導して、杭打ちをおこないます。

1 ホーム画面の「測設」をタップします。

2 「座標」をタップします。

3 「図面」をタップして、
設置する端点・交点を
タップします。

4 「測位開始」をタップすると、GNSSによる測位が開始されます。

現在位置が「赤丸」で表示
されます。



以降の手順は

測設位置に誘導して、杭打ちと座標点の記録をおこないます。

詳しくは「基本操作」の「5 測設」の「5-2 CAD図面上の点を測設する」を参照してください。