



Ver21



# 切削オーバーレイ

切削オーバーレイの縦横断同時設計などの操作手順が習得できます。

※解説がオプションプログラムの内容である場合が あります。ご了承ください。

# 目次

1.	人力	専用ライセンス	1
	1-1	入力専用ライセンスの使用方法	1
	1-2	入力専用ライセンスでEX-TREND武蔵を起動する	3
	1-3	入力専用ライセンスの終了	4
2.	インデ	・ シクス	5
	2-1	インデックスを起動する	5
	2-2	自社情報の入力	6
	2-3	インデックスの画面構成	7
	2-4	新規に工事を作成する	8
	2-5	工事データを開く/閉じる	10
	2-6	工事データのバックアップ/リストア	11
	2-7	各種設定のバックアップ/リストア	15
3.	切削	オーバーレイ	18
	3-1	切削オーバーレイの起動	19
	3-2	設計層の設定	21
	3-3	現地盤の入力-入力条件	22
	3-4	現地盤の入力-測点設定	23
	3-5	現地盤の入力 – 地盤高の入力	24
	3-6	現地盤の入力-水準入力	29
	3-7	現地盤の入力 – 構造物の入力	32
	3-8	計画の入力 - 簡単計画の入力	34
	3-9	計画の入力 – 縦断計画補正	35
	3 – 10	) 計画の入力=構断計画調整	38

3-11	帳票の作成	39
3-12	縦断図作成 – 用紙設定	40
3-13	縦断図作成-作図設定	42
3-14	縦断図作成 – 出力データ設定と図面作成	44
3-15	横断図作成 – 用紙設定	46
3-16	横断図作成-作図設定	49
3-17	横断図作成-図面作成	50
3-18	図面の印刷	51
3-19	データの保存	53


# 1 入力専用ライセンス

EX-TREND武蔵を起動するには、プロテクトキー(ネット認証ライセンスやUSBプロテクト)が必要になります。



ほかの方がプロテクトキーを使用中で空きがないときでも「入力専用ライセンス」を利用することで、EX-TREND武蔵を起動して作業することができます。

ただし、「入力専用ライセンス」で起動しているときには、データの入力や保存は可能ですが、成果物の印刷やファイルの出力ができませんのでご注意ください。




ここでは、「入力専用ライセンス」の使用方法と、起動・終了方法について説明します。

# 1-1 入力専用ライセンスの使用方法

入力専用ライセンスを使用するために、親となるネット認証ライセンスやUSBプロテクトからライセンス情報を取得します。 ライセンス情報の取得をおこなうには、ネット認証ライセンスを認証する必要があります。(USBプロテクトの場合はパソコンに 装着する必要があります。)

◆ ネット認証ライセンスの認証、 または USB プロテクトの装着をおこないます。



② [入力専用ライセンス] をダブルクリックします。




❸ [はい] をクリックします。



- ◆ 取得するライセンスの種類を選択します。 (右の例は、ネット認証ライセンスの占有モードを利用している場合です。)
- **6** [OK] をクリックします。



⑥ [OK] をクリックします。



デスクトップ左下に、入力専用ライセンス 起動中のアイコンが表示されたことを確認します。



### 1-2 入力専用ライセンスでEX-TREND武蔵を起動する

入力専用ライセンスを起動し、[EX-TREND武蔵 インデックス] を起動します。

- ※はじめて入力専用ライセンスを使用する場合は、「1-1 入力専用ライセンスの使用方法」を確認してください。
- [入力専用ライセンス] をダブルクリックします。



デスクトップ左下に、入力専用ライセンス 起動中のアイコンが表示されたことを確認します。

すでに入力専用ライセンスが起動中の場合は、以下のメッセージが表示されますので [OK] をクリックしてください。



② EX-IREND武蔵

□ CZに入力して検索

□ 対

③ [EX-TREND 武蔵 インデックス] を ダブルクリックします。





### 1-3 入力専用ライセンスの終了

入力専用ライセンスは、ネット認証ライセンスおよびUSBプロテクトとの同時利用ができません。 例えば、「ネット認証ライセンス」を認証している状態でも「入力専用ライセンス」を起動している場合は、「入力専用ライセンス」が優先され、印刷や出力などができなくなります。

ここでは、入力専用ライセンスの終了方法を説明します。

EX-TREND 武蔵を起動している場合は、 [終了] をクリックします。



入力専用ライセンス起動中のアイコンを 右クリックし、[入力専用ライセンスの終了]を クリックします。



③ 「OK ] をクリックします。



① 入力専用ライセンス起動中のアイコンがなくなったことを確認します。



# 2 インデックス

EX-TREND武蔵のデータは、[EX-TREND武蔵 インデックス]で工事ごとに管理します。 ここでは、インデックスを起動し、自社情報の入力、工事データの新規作成、バックアップの方法などについて説明します。


# 2-1 インデックスを起動する

[EX-TREND武蔵 インデックス] を起動します。

● [EX-TREND 武蔵 インデックス] を ダブルクリックします。







# 2-2 自社情報の入力


インデックス起動時に表示される自社情報を入力します。

名称(会社名)や住所、電話番号、地域 などを入力します。


> 自社情報で入力した内容は、各プログラム の共通の情報として連動します。


> 例えば、[地域] は電子納品の要領・基準案などの初期設定として反映されます。

② [OK] をクリックします。



[キャンセル] で閉じた場合は、次回インデックス起動時に、自社情報ダイアログが再表示されます。





# 2-3 インデックスの画面構成

インデックスの画面回りを説明します。



● グループ一覧	工事をグループごとに管理します。グループは 5 階層まで作成可能です。 右クリックして表示されるポップアップメニューで、追加・編集・削除できます。 グループを選択すると、所属する工事が[工事一覧]に表示されます。
2 工事一覧	[グループ一覧] で選択中のグループ内の工事を一覧表示します。 [表示] – [工事の表示方法] で、表示方法の切り替えができます。
3 アイコンバー	[新規工事] [作業開始] [QA] [最新に更新] [終了]のアイコンを表示します。 [QA]では、お困りごとを検索することができます。
4 工事の編集パネル	[工事情報] [電子納品] [工事内容(工種)] [管理基準] を 編集するコマンドが用意されています。
5 ステータスバー	スケジュールに入力したイベントや、工事データの保存先などを表示します。

### 2-4 新規に工事を作成する

[新規工事] の [新しく工事を作成する] で、新規に工事を作成します。

無規工事]をクリックします。

グループを分けて管理する場合は、 今から作成するデータを保管するグループ を選択した状態で [新規工事] をクリック してください。(作成したあとにグループを 移動することもできます。)







② [新しく工事を作成する] をクリックします。

その他の作成方法は以下です。

#### [既存工事から作成する]:


毎年同じような工事がある場合などは、 前年の既存工事を選択して作成してく ださい。

### [工事完成図書を参照する]:

発注者からのデータや、以前の納品データなどがある場合に選択します。

#### [積算データから作成する]:

積算データをお持ちの場合に選択します。(工事作成後に、積算データを読み込むことも可能です。)




**③** [工事名称] を入力します。 (必要に応じて、他の項目も入力します。)


ここでは、「サンプル工事」と入力します。


④ [電子納品を行う] をオフにします。

電子納品をおこなう場合は、[電子納品を行う]をオンにし、[要領・基準案の選択]をクリックして設定をおこなってください。

**⑤** [作成] をクリックします。







# 2-5 工事データを開く/閉じる

工事データを開いて、武蔵データ画面を表示します。 また、工事データを閉じ、工事一覧画面へ戻る操作を説明します。

● 工事データをダブルクリックします。






② 画面左側に、武蔵データの一覧が表示 されます。

EX-TREND武蔵インデックス - [サンプル工事] - 🗆 ファイル(E) 武蔵データ(M) 工事成果(L) 日報(D) 表示(Y) ヘルプ(H) △ルブ・FAQ検索 作業中の工事 サンプル工事 工期 2019/2 2019/09/13 (善工前) 発注者名 未入力 施工計画書 作成支援 新規データ 写真管理をおこなうには、ここをダブルクリックしてください。 工程管理 新しいアルバムを作成するには、ここをダブルクリックしてください。 関く を対象である。 こみ第に移動 建設CAD 🗽 出来形管理 写真管理 アスファルト 温度管理 コンクリート 品質管理 電子納品ツール 原伍 工程管理 書類 作成支援 C:¥FcApp¥EX-TREND武蔵¥工事データ¥サンブル工事-1

③ 画面右下の [工事選択へ] をクリックし、 工事一覧画面へ戻ります。



## 2-6 工事データのバックアップ/リストア

コンピュータも他の電化製品と同じように故障する場合があります。

また、ちょっとしたミスでデータを削除してしまうこともあるかもしれません。

バックアップとは、保存されている工事データ、および設定ファイルを別のメディア(HDD、CD、DVDなど)に保存することを言います。ご使用中のコンピュータ内のHDDなどにバックアップをおこなっても、それは本来の意味のバックアップとは言えません。

(CDやDVDには直接バックアップできませんので、いったんHDDの別の領域にバックアップしてから、ライティングソフトなどでコピーする必要があります。)

お客様が作られたデータは、お客様にとって大切な財産です。


万が一の不慮の事故による被害を最小限にとどめるために、お客様ご自身の管理・責任において、データは必ず2か所以上の別のメディア(HDD、CD、DVDなど)に定期的にバックアップとして保存してください。

(※いかなる事由においても、データの破損などによるお客様の損害は、弊社では補償いたしかねますのでご了承ください。)

ここでは、インデックスで管理している工事データが複数ある場合に一括でバックアップをおこなう操作と、バックアップしたデータ を戻す(リストア)操作を説明します。

### ■ 工事データをバックアップする

● EX-TREND 武蔵の関連プログラムを すべて終了し、インデックスのみ起動します。



- ダニューバーの [ツール] をクリックします。
- ③ [一括処理] − [工事の一括バックアップ] を クリックします。

個別にバックアップする場合は、工事一覧で該当の工事を選択し、 「ツール」 – [工事のバックアップ] を選択します。



④「バックアップデータの保存先〕を確認します。

### 保存先の変更

保存先を外付けのHDDなどにする場合は、工事の一括バックアップダイアログを [キャンセル] で閉じ、[ツール] ー [パスの設定] で [バックアップデータ] のパスを選択して [変更] をクリックしてください。



びックアップする工事データをオンにします。

### バックアップ時の設定について

- [指定容量毎に分割] : CDなどのメディアの容量に合わせて、フォルダー分けしてバックアップデータを作成する場合に使用します。
- [ファイルを圧縮]: バックアップデータ量を圧縮して小さくする場合に使用します。(※写真データが多い場合は圧縮してもデータのサイズはあまり変わりません。)
- [古いバックアップは削除] : 同一フォルダー内に保管しておくバックアップ数を指定します。
- [バックアップ後フォルダを開く]: バックアップ完了後に保存先のフォルダーを 自動的に開く場合はオンにします。
- ⑥ [OK] をクリックします。


[はい]をクリックします。



❸ [OK] をクリックします。



⑨ バックアップデータ保存先に、工事データが保存されます。




### ■工事データをリストア(復元)する


- ・ メニューバーの [ツール] をクリックします。
- ② [パスの設定] をクリックします。
- [バックアップデータ] のパスを確認します。 この場所に、リストアしたいバックアップデータを 格納してください。


バックアップデータが、外付けHDDなど に保存されている場合は、

[バックアップデータ]を選択した状態で[変更]をクリックして、パスを変更してください。

4 確認後、[閉じる] をクリックします。








⑥ [一括処理] - [工事の一括リストア] を クリックします。


> 個別にリストアする場合は、工事一覧 で該当の工事を選択し、

> [ツール] - [工事のリストア]を選 択します。(「Disk1」フォルダーを指 定してください。)

- 🕡 取り込む工事データをオンにします。
- (3) [OK] をクリックします。



● [OK] をクリックします。






# 2-7 各種設定のバックアップ/リストア


ここでは、EX-TREND武蔵関連プログラムで使用する共通設定、辞書などをバックアップする操作、バックアップしたデータを戻す(リストア)操作を説明します。

### ■ 各種設定をバックアップする

- メニューバーの [ツール] をクリックします。
- ② [設定のバックアップ] をクリックします。




- びックアップする設定をオンにします。
- **4** [OK] をクリックします。



**6** 「OK】をクリックします。




びックアップデータ保存先に、設定が保存されます。





### ■各種設定をリストア(復元)する

- **1** メニューバーの [ツール] をクリックします。
- ② [設定のリストア] をクリックします。



- **③** バックアップした設定があるフォルダーを指定します。
- ④ [OK] をクリックします。






# 3 切削オーバーレイ

ここでは、測点NO.0~NO.5区間で切削オーバーレイ工をおこない、各断面の切削の厚さや舗装面積などを算出し、図面を作成する操作を説明します。

今回は、レベリング層なしで操作します。




# 3-1 切削オーバーレイの起動

工事データの建設CADを起動し、切削オーバーレイを起動します。

### ■ 建設 CAD の起動


作業をおこなう工事データをダブルクリック します。




- ② 画面左側の [建設 CAD] をクリックします。
- データ一覧の「新しいデータを作成するには、 ここをダブルクリックしてください。」をダブルクリック します。

建設 CAD が起動します。









### ■切削オーバーレイの起動

- メニューバーの [測量計算] をクリックします。
- ② [切削オーバーレイ] をクリックします。



- ③ [データ名称] に「サンプル切削オーバーレイ」と 入力します。
- ② [設定] をクリックします。切削オーバーレイが起動します。



サンプル切削オーバーレイ

設定

中止

# 3-2 設計層の設定

路線名を入力して、計画層を設定します。

● [路線名] に「サンプル路線」と入力します。

2 切削層を以下のように設定します。

[切削あり] : オン

[層数] :1層

[切削層の設計厚]: 40mm


3 オーバーレイ層を以下のように設定します。

[オーバーレイあり] : オン

[層数]:1層

[表層の設計厚] : 50mm

④ [レベリングあり] をオフにします。



# 3-3 現地盤の入力 - 入力条件

現地盤を入力します。 まず、入力条件を設定します。

● 作業ガイドの [現地盤] をクリックします。

② [縦断測点条件] を以下のように設定します。


[測点 1 の接頭語] : No. [測点 2 の接頭語] : No.

[単距離]: オン、20m


③ [横断計測条件]を以下のように設定します。

[左・計測点名の接頭語]: L [右・計測点名の接頭語]: R [計測点間距離]: オン、2m

(4) [OK] をクリックします。現地盤ステージに切り替わります。



切削オーバーレイ 作業設定 計算設定



## 3-4 現地盤の入力 - 測点設定

測点を設定します。

測点名を直接入力することもできますが、ここでは一括で設定します。

● [測点自動] をクリックします。

切削オーバーレ1 測点自動 測点名 ( 新規断面 作業設定 測点名2 単足 ^ 測点名 1 測定開始位置 〇左 現地盤 ⊚ センター 〇右 1 表示項目 計測点数 左 2 右 2 3 入力条件

② [測点名 1] をオンにして、以下のように設定します。

[名称] : No. [開始 No.] : 0 [終了 No.] : 5

[+杭]をオンにして間隔を設定すると、 +杭も同時に作成できます。

> 設定した測点は プレビューで確認できます。

❸ [OK] をクリックします。

測点一覧に「No.0」~「No.5」が設定されます。

🥙 測点自動 □測点名2 ☑ 測点名1 No. No. 名称 名称 番号名称 番号名称 0 0 開始No. 開始No. 5 終了No. 終了No. 共通 杭間隔 20 🗸 10 +杭問隔 作成ピッチ +杭名称 タイプ ◎ +杭優先 ○ No杭優先 追加方法 プレビュー 測点1 測点2 ● 先頭から上書き No.0 No.1 No.2 No.3 No.4 No.5

[取り込み] - [SIMA] から 縦横断データを取り込むこともできます。



境界線をドラッグすると、 画面領域を変更することができます。

### 3-5 現地盤の入力 - 地盤高の入力

現地盤を入力します。

ここでは、地盤高・横断方向距離を入力します。

### ■計測点名の入力

測点開始位置、計測点数を設定して、計測点名を一括入力します。

1 測点一覧の「No.0 |を選択します。



② [測定開始位置] は [センター] を選択します。

3 [計測点数] を以下のように設定します。

[左]:3 [右]:3

入力条件で設定した左右計測点名の接頭 語L、Rが連動されますが、[計測点数]を 変更すると、追加した列には自動で設定され ないため、入力する必要があります。

- (4) [計測点名] をクリックします。
- 右クリックして [一括訂正] をクリックします。
- ⑤ 以下のように設定します。

[開始点名]:1[左·接頭語]:L[右·接頭語]:R

(7) [OK] をクリックします。

[計測点名] に「L3」~「R3」が 入力されます。



辺長2

開始点名

左·接頭語

右·接頭語

1

L

R

キャンセル



標高差

標高

その他控除

No.

1

クリア

先頭へ移動

末尾へ移動

一括訂正..


列插入


指定列へ移動.

### ■計測点間距離の入力

計測点名と同様に、計測点間距離を一括入力します。

- [計測点間距離] をクリックします。
- 2 右クリックして [一括訂正] をクリックします。
- ❸ [値] に「2」と入力します。
- ④ [補正方法] は [指定した値で置換] を 選択します。
- [OK] をクリックします。[計測点間距離] がそれぞれ 2m に設定されます。





最初の測点で[計測点数] [計測点名] [計測点間距離] を設定すると、以降の測点に自動で設定されます。

No.	測点名 1	測点名 2	単距離	追加距離	
1	No.0		0.000	0.000	
2	No.1		20.000	20.000	
3	No.2	. )	20.000	40.000	
4	No.3	Y	20.000	60.000	
5	No.4		20.000	80.000	
6	No.5		20.000	100.000	
7					
_					

### ■標高の入力(手入力)

### 標高を手入力します。


● [標高] に以下のように入力します。

[L3]: 9.9、[L2]: 9.95、

[L1]: 9.95、[CL]: 10、

[R1]: 9.98、[R2]: 9.96、

[R3]:9.9



### ■標高の入力(コピー・貼り付け)

Excelデータを利用して標高を入力します。

- **1** 測点一覧の「No.1」を選択します。
- ② サンプルデータ「地盤高サンプル.xls」を開きます。


サンプルデータは以下のフォルダーに格納されています。

C:¥FcApp¥EX-TREND武蔵¥マニュアル 用データ¥切削オーバーレイ・舗装出来形

- 4 右クリックして [コピー] をクリックします。









- 6 L3 の [標高] セルを選択します。
- 右クリックして [貼り付け] をクリックします。標高が入力されます。






 同様の操作で、No.2 の標高を 入力します。

左右の矢印で測点を切り替えることができます。



同様の操作で、No.3 の標高を 入力します。





# 3-6 現地盤の入力 - 水準入力

レベル観測データを入力します。

### ■測点開始位置、計測点数の設定

測点開始位置、計測点数を設定します。

- 測点一覧の「No.4」を選択します。
- 作業ガイドの [現地盤] [水準入力] を クリックします。

水準入力ステージに切り替わります。

- ③ [測点開始位置] は [左] を選択します。
- ④ [計測点数] を [左] : 3、 [右] : 3 に 設定します。
- ⑤ [計測点名] が「L3」~「R3」、[計測点間 距離] がそれぞれ 2m になっていることを確認 します。





[計測点間距離]から[開始位置からの距離]が自動計算されますが、 開始位置(ここでは左側の測点)からの追加距離を入力することもできます。

### ■BM 標高、後視、前視の入力(No.4)

No.4のベンチマークの標高と後視を入力後、前視を入力して各変化点の標高を算出します。

- L3の [TP] セルを選択します。
- ② [TP 変更] をクリックします。

- ③ [BM 標高] に「10.415」、「後視」に「1.2」と入力します。
- ❹ [OK] をクリックします。

⑤ [前視] に以下のように入力します。


[L3] : 1.195、[L2] : 1.15、

[L1] : 1.125、[CL] : 1.125、

[R1] : 1.13、[R2] : 1.155、

[R3] : 1.2


各変化点の標高が算出されます。





			•						
		左			センター	右			
			1	2	3	4	5	6	
	TP								
5	計測点名	L3	L2	L1	CL	R1	R2	R3	
	計測点間距離		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	間始付置からの距離	0.000	2.000	4.000	6.000	8.000	10.000	12.000	
	前視	1.195	1.150	1.125	1.125	1.130	1.155	1.200	
	標高	10.420	10.465	10.490	10.490	10.485	10.460	10.415	
	構造物								

横断プロット画面にNo.4の断面形状が表示されます。



標高が算出されます。


### ■BM 標高、後視、前視の入力(No.5)

No.5のベンチマークの標高と後視を入力後、前視を入力して各変化点の標高を算出します。

測点一覧の「No.5」を選択します。



- 2 L3 の [TP] セルを選択します。
- ❸ [TP 変更] をクリックします。



- ④ [BM 標高] に「10.2」、「後視」に「1.2」と 入力します。
- **6** [OK] をクリックします。



⑥ [前視] に以下のように入力します。

[L3] : 1.2、[L2] : 1.165、

[L1] : 1.15、[CL] : 1.14、


[R1] : 1.15、[R2] : 1.175、

[R3]:1.21

各変化点の標高が算出されます。

左 センター 右 3 5 ΤP 計測点名 L2 L3 CL R1 R2 R3 計測占問距離 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 関始位置からの距離 0.000 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12,000 1.200 1.165 1.150 1.140 1.150 1.175 1.210 10.200 10.235 10.250 10.260 10.250 10.225 10.190 構造物

作業ガイドの [直接入力] をクリックします。現地盤ステージに戻ります。



# 3-7 現地盤の入力 - 構造物の入力

既設構造物を設定します。

### ■マンホールの入力

No.0付近に既設のマンホールを設置します。

● 測点一覧の「No.0」を選択します。

2 [その他控除] を以下のように設定します。

[名称]:マンホール

[形状]:円


[直径]: 0.6m

[個数]:1

[測点からの距離]:4m[センターからの距離]:2m

「位置]:左幅員

マンホールが設置されます。




#### ■マンホールの確認

縦断プロット画面を平面に変更して、マンホールの表示色を変更します。


縦断プロット画面の [画面変更] をクリック します。

平面図に切り替わります。




② [表示設定] をクリックします。

No.0付近を拡大すると、 マンホールの位置が確認できます。



- ③ [控除物]の [線色] を [赤] に設定します。
- ④ [設定] をクリックします。マンホールの表示色が赤に変更されます。

[画面変更] をクリックします。縦断プロット画面に戻ります。



## 3-8 計画の入力 - 簡単計画の入力

計画を入力します。


ここでは、現地盤から各層の計画を入力します。


作業ガイドの [計画] をクリックします。簡単計画ステージに切り替わります。


- ② [基本となる層の計画] を選択します。
- 3 [対象測点] は [全点] を選択します。
- ④ [計画方法] は [現況勾配で計画] を選択します。
- ⑤ [計画開始位置] はすべて「O」に設定します。
- [利用する設計厚] は [オーバーレイ層] を 選択します。
- ⑦ [実行] をクリックします。計画データが作成され、プロット画面に表示されます。

縦断プロット画面で、全点の計画が 入力されたことが確認できます。

横断プロット画面で、現地盤のセンターと 端部を結線した仮の計画が入力された ことが確認できます。








現地盤は黒、計画層(オーバーレイ層)は赤、切削層は青で表示されます。

## 3-9 計画の入力 - 縦断計画補正

縦断線形を補正します。

### ■縦断線形の補正

縦断プロット画面を確認すると、No.2とNo.4の間で縦断が大きく変化しています。 現況にあわせて補修する場合は補正せずに進みますが、ここではNo.3でVCLを設定します。 VCLは、直線区間1左側と直線区間2右側の距離から自動計算します。



- [縦断線形補正] を選択します。
- [直線区間 1] の [CAD 指定] をクリック します。




る 縦断プロット画面の No.0、No.3 を順にクリック します。



④ [直線区間 2] の [CAD 指定] をクリック します。




る 縦断プロット画面の No.3、No.5 を順にクリック します。



⑥ [実行] をクリックします。

縦断線形が補正され、プロット画面に表示されます。



### ■計画データの確認

計画ステージに戻り、簡単計画で設定したデータを確認します。

作業ガイドの [戻る] をクリックします。計画ステージに戻ります。

② [縦断] を選択します。

[簡単計画]で設定した縦断の計画高や VCL、自動計算されたRの値などを確認します。





③ [横断] を選択します。各断面の計画高、勾配などを確認します。



### 3-10 計画の入力 - 横断計画調整

横断計画を調整します。

ここでは、No.0の表層の勾配を-1.5%に変更します。

- 計画ステージの [横断] を選択します。
- ② 測点一覧の「No.0」を選択します。



- 3 [対象層] は [表層] を選択します。
- ◆ L3とR3の [勾配] に「-1.5」と 入力します。


勾配が変更され、横断プロット画面で 確認できます。

[成果を作成する]をオンにすると、 展開図オプション [舗装展開図]で 切削オーバーレイのデータを取り込む ことができます。

オフにした断面は、横断計画書などの 帳票に出力されません。




計画高や勾配は、横断プロット画面で変化点をドラッグして調整することもできます。




# 3-11 帳票の作成

帳票を作成します。

- 作業ガイドの [帳票作成] をクリックします。
- ② [工事名] [日付] を設定します。
- 6 作成する帳票をオンにします。
- ❹ [OK] をクリックします。



- [書式]から出力する帳票を選択します。
- ⑥ [印刷] または [EXCEL] をクリックして 出力します。
- ⑦ [閉じる] をクリックします。帳票プレビューが閉じます。



## 3-12 縦断図作成-用紙設定


縦断図を作成します。


ここでは、用紙サイズや縮尺を設定します。

1 作業ガイドの [縦断図配置] をクリックします。縦断図配置ステージに切り替わります。

- ② [測点名の表示] は [測点名 1] 、[計画データの表示] は [縦断設計] を 選択します。
- 3 [用紙] の [変更] をクリックします。

4 [読込み] をクリックします。








- ⑤ [A3 (横)] を選択します。
- ⑥ [OK] をクリックします。

**⑦** [OK] をクリックします。

[3] [縮尺] を縦「1/100」、横「1/500」に設定 します。










縦横の縮尺は、限界縮尺を参照して入力してください。 限界縮尺とは、選択した用紙サイズに図面がおさまるように 計算された縮尺のことです。

## 3-13 縦断図作成-作図設定

作図設定をおこないます。

ここでは、縦断表の項目名を変更します。

● 作業ガイドの [作図設定] をクリックします。



単距減 3

×

- ② [縦断表(項目順)] タブをクリックします。
- 3 [測点] をダブルクリックします。

[縦断表(項目順)] タブでは、 項目の並び順や項目名を変更する ことができます。

- ④ [項目名称 1] に「測点番号」と入力します。
- **6** [OK] をクリックします。




出力したい項目を左画面にドロップしてください。 各項目をダブルクリックすることで詳細設定ダイアログが開きます。

設定

中止

読込み... 書込み...

6 [設定] をクリックします。 項目名が変更されます。




切削オーバーレイ サンブル切削オ

## 3-14 縦断図作成 - 出力データ設定と図面作成

出力データを選択して、CAD画面に縦断図を配置します。


### ■出力データの選択

現地盤線を非表示にします。



背景色が白の場合、現地盤線は黒、 計画線は赤で表示されます。

- 作業ガイドの [出力データ] をクリックします。
- ② [現地盤] をオフにします。
- (3) [OK] をクリックします。現地盤線が非表示になります。




### ■図面作成

縦断図を配置します。

● 作業ガイドの [作成] をクリックします。CAD 画面が表示され、2ページ目に縦断図が配置されます。





### 3-15 横断図作成-用紙設定


横断図を作成します。

ここでは、「切削オーバーレイ」を再度起動して、配置設定をおこないます。


### ■切削オーバーレイの起動

切削オーバーレイを再度起動して、横断図配置ステージに切り替えます。

- メニューバーの [測量計算] をクリックします。
- 2 「切削オーバーレイ」をクリックします。



- 3 「サンプル切削オーバーレイ」を選択します。
- ④ [開く] をクリックします。切削オーバーレイが起動します。



6 作業ガイドの [横断図配置] をクリックします。 横断図配置ステージに切り替わります。



### ■配置設定

縮尺と横断図の配置位置を変更して、表の配置設定をおこないます。

用紙サイズを変更する場合は、 [用紙選択]で設定してください。

用紙選択...

取得...

配置詳細

① 断面名の余白

② 断面名の離れ

③ DI 線の離れ

● [縮尺] を以下のように設定します。

[縦]:1/20、 [横]:1/100

断面名の表示 ◉ 測点名1 ○測点名2 ☑ 断面をセンタリング 作成 ☑横断プロット画面の表示 断面 全ON 全OFF DL値一括入力... 総ページ数 : 2 戻る No. 配置 DL値 左図化幅 右図化幅 配置レイアウト設定... 9.900 1 O No.0 No.1 10.100 ☑ 新規ページに作成 [配置] の「○」をダブルクリックすると O No.2 10.400 O No.3 10.500 空欄になります。 0 No.4 10.400 空欄の断面は図面に配置されません。 O No.5 10.100

A3(横) [277.0/400.0]

20 横: 1/ 100

縮尺

縦: 1/

切削オーバーレイ

作図設定

製図基準設定

② [配置詳細] を以下のように設定します。

①断面名の余白:15mm②断面名の離れ:20mm③DL線の離れ:10mm[断面をセンタリング]:オン

[横断プロット画面の表示条件を利用]:オン

[横断プロット画面の表示条件を利用]をオフにすると、CAD製図基準に準拠した色で作成されます。

③ [表配置] をオンにして、以下のように設定します。

[横断計画書 2(横)(小)]


[④断面との離れ]:5mm

[表の高さを揃える]: オン

[断面名の高さを揃える]:オン

[列数を領域に合わせて自動計算]:オン

プロット画面で配置イメージを 確認しながら、入力してください。




### ■配置レイアウトの設定

- 一枚の用紙に配置する断面数を設定します。
- [配置レイアウト設定] をクリックします。




- ② [配置数設定] を縦「2」、横「2」に設定します。
- ③ [断面位置・順番] の「3」をクリックしてオフに します。
- ❹ [OK] をクリックします。



[はい]をクリックします。

設定した断面数で自動配置され、プロット画面に表示されます。





左右の矢印をクリックすると、ページを切り替えることができます。 横断は6断面あることが確認できます。

「3」の位置に断面が配置されていないことが確認できます。

### 3-16 横断図作成 - 作図設定


作図設定をおこないます。

ここでは、計測点ごとに寸法線を表示します。

● 作業ガイドの [作図設定] をクリックします。

- ② [寸法線] タブをクリックします。
- ③ [寸法を表示する層] は [現地盤] を選択 します。
- ④ [横断測点毎] の [表示] を「○」に設定 します。
- (5) [設定] をクリックします。計測点間距離にあわせて、寸法線が配置されます。

設定変更後、[書込み]をおこなうと、 次回横断図作成時に同じ内容で作図 することができます。



切削オーバーレイ


サンプル切削オーバーレイ \*\*\*\*\*\*

## 3-17 横断図作成 - 図面作成

CAD画面に横断図を配置します。

- 作業ガイドの [作成] をクリックします。
- (2) [はい] をクリックします。CAD 画面が表示され、3、4ページ目に 横断図が配置されます。





## 3-18 図面の印刷


図面を印刷します。

ここでは、用紙サイズA3(横)にカラー印刷します。

- メニューバーの [ファイル] をクリックします。
- ② [印刷] をクリックします。

- ④ 使用するプリンターを選択します。
- ④ [出力設定] をクリックします。

- ⑤ [ペン] タブをクリックします。
- ⑥ 「CAD 設定色で印刷する」をオンにします。



- [補正・ラスタ] タブをクリックします。
- 3 [固定倍率] [等倍(100%)] を選択 します。
- ② [OK] をクリックします。

(1) [OK] をクリックします。印刷が開始されます。





# 3-19 データの保存

データを保存します。

- メニューバーの [ファイル] をクリックします。
- ② [名前を付けて保存] をクリックします。
- ❸ 保存するフォルダーを選択します。
- ④ [ファイル名] に「切削オーバーレイサンプル」と 入力します。
- **⑤** [保存] をクリックします。 データが保存されます。

