3-3. CAD 入力中に矢印キーで画面移動

線入力など、インラインが表示されるコマンドでも、矢印キーで画面移動できるようになりました。
確認してみましょう。

［線入力］を選択します。
線入力中にキーボードの矢印キーを押すと、画面が移動します。