

平面図



外階段の入力方法を教えてください。




階段の入力ダイアログの「構造」を「S (ストリップ)」「S (箱型)」「RC (フラット)」に変更して、階段を入力します。



1 「階段」をクリックします。




2 「導線入力階段」ダイアログで階段と手摺の詳細を設定します。
ここでは「構造」を「RC (フラット)」、「段数等」の「基準」を「GL」、「始点高」を「0」にします。



3 「手摺等」をクリックして、「手摺」の「始」をOFF、「終」の「設定」をクリックします。



4 「手摺設定」ダイアログの「通常」をON、手摺高を「1200」にします。




5 「手摺」の「材質」を「金属製」にして、「手摺・親柱」の素材を設定します。



6 「手摺子」をクリックして、「手摺子」の素材を設定し、「OK」をクリックします。



7 階段幅の始点、終点をクリックして、直行階段の終点をクリックします。



8 マウスを動かしてラバーバンドの向きを決め、廻り階段の終点をクリックして、Enter キーを押します。

