4

記録データの出力

記録したデータの確認と基本設計データ(XML)の出力をおこないます。

出力したデータファイルが、Windows のエクスプローラーで表示されない場合は

以下の操作をお試しください。

- ・エクスプローラーで「最新の情報に更新 lをおこなう。(F5キー押下)
- USBケーブルを一日抜いて差し直す。
- ・端末(スマートフォン)を再起動する。

4-1 記録したデータを確認する

TS出来形で記録したデータを確認します。

- ホーム画面の [データ管理] をタップ します。
- (2) [TS出来形データ] をタップして、記録したデータ を確認します。





[TS出来形データ]



各データの[詳細]で、

計測点詳細が確認できます。



