

TS出来形検査ツールのセットアップ

「TS出来形検査ツール」は、「基本設計データ(XML)」が設計図書に基づき間違いなく作成されているか検査・確認できるプログラムです。また「設計データ」と「計測データ」を、3D形状で確認できる機能もあります。


発注者・受注者双方で、TS出来形管理の検査・確認用としてお使いいただけるツールです。

TS出来形検査ツールのセットアップは、各商品のインストール画面にある「TS出来形検査ツール」のボタンをクリックしておこないます。(下図参照)



表示される画面で、[展開先]にプログラムのインストール先のフォルダーを入力し、[OK]を押してください。

※[書庫名でフォルダを作成]チェックボックスは、「オフ」のままで構いません。



デスクトップ上に、「TS出来形検査ツール」のアイコンが作成されます。これをダブルクリックして、「TS出来形検査ツール」を起動しご利用ください。



操作の手順については、

- コンピューターに各種資料をインストールしている場合
「¥FCAPP¥各種資料(土木)¥TS出来形検査ツール」フォルダー
- DVD内の各種資料を直接参照する場合
「¥各種資料¥TS出来形検査ツール」フォルダー
にある「TS出来形検査ツール_操作手順書.pdf」を参照してください。

アンインストールする場合は、展開先のフォルダーに作成された「TS出来形検査ツール」フォルダーを、エクスプローラーなどで削除してください。