


屋根伏図

Q

妻壁が正常に表示されないときの対処方法を教えてください。

A

妻壁の属性変更ダイアログで「妻壁優先」を ON にして、パースモニタを再作成します。



1

「母屋・妻壁入力モード」にして、「属性変更」をクリックします。




2

妻壁をクリックします。

3

「妻側壁」ダイアログの「妻壁優先」を ON にして、「OK」をクリックします。



4 「パースモニタ」をクリックして、妻壁が表示されたことを確認します。



- ・「妻壁優先」は、妻壁と外壁が重なっている場合にどちらを優先して、パースモニタなどの立体を作成するかを設定します。立体データ作成時に、入力した長さで妻壁データを作成する場合は ON にします（外壁と重なる部分も作成します）。OFF にした場合は外壁と重なる部分の妻壁データは作成されません。

