

# 新機能

(2022年4月19日)

どこでも写真管理 Plus (2022年4月19日) の  
新機能をご紹介します。

# 目次

## 新機能

### どこでも写真管理 Plus

(2022年4月19日)

#### 1 共通 P.1

1- 1 画面デザインの変更 \_\_\_\_\_ 1

1- 2 画面遷移の方法追加 \_\_\_\_\_ 2

#### 2 写真撮影 P.3

2- 1 写真撮影の操作性や機能の改良 \_\_\_\_\_ 3

#### 3 出来形計測 P.6

3- 1 出来形計測の操作性や機能の改良 \_\_\_\_\_ 6

#### 4 データ管理 P.8

4- 1 データ管理の操作性や機能の改良 \_\_\_\_\_ 8

#### 5 動作環境 P.9

5- 1 Android OSへの対応 \_\_\_\_\_ 9

# 1 共通

共通の新機能をご紹介します。

## 1-1 画面デザインの変更

アイコンや画面構成、デザインを大幅に変更しました。




## 1-2 画面遷移の方法追加

メインメニューのタイトルをタップして画面遷移できるよう対応しました。

《メインメニュー》



《写真撮影》



《出来形計測》



《データ管理》



# 2 写真撮影

写真撮影の新機能をご紹介します。

## 2-1 写真撮影の操作性や機能の改良


- 旧バージョンから操作の流れを大幅に変更しました。  
詳細はヘルプ・操作手順書を参照してください。
- ボタンタップでカメラモードへ遷移し、すぐに撮影できるよう対応しました。



- カメラモードから黒板選択や各種情報編集ができるよう対応しました。



- 黒板を検索選択しやすいよう工種による絞り込み機能を追加しました。



- 黒板の和暦表示（日付）に対応しました。

和暦・西暦の表示切り替えはメインメニューの「設定」から行います。



- 写真比率（16：9）やセルフタイマー、露出の設定を追加しました。



- 工事写真レイヤ化（SVG）に対応しました。

写真の保存形式は撮影設定ボタンから選択します。

また、JPG形式の写真を編集・保存するとSVGデータが作成されます。



# 3 出来形計測

出来形計測の新機能をご紹介します。

## 3-1 出来形計測の操作性や機能の改良

- 種別タップで計測一覧が表示されるよう対応しました。



- 計測一覧から出来形写真を撮影できるよう対応しました。





- 計測値入力画面に複写・削除機能を追加しました。

戻る 計測値入力 OK

測点	No.0
測定項目	基準高(▽)
設計値	120.000 m
実測値	119.974 m
差	-26 mm
規格値	+50
基準値	
社内規格値	

+

X

# 4 データ管理

データ管理の新機能をご紹介します。

## 4-1 データ管理の操作性や機能の改良

- 連携中のクラウドからダウンロードするデータを選択できるよう対応しました。  
ダウンロードはメインメニューから行います。



- 写真・分類・豆図に加え、出来形・黒板を管理できるよう対応しました。



# 5 動作環境

---

動作環境の新機能をご紹介します。

## 5-1 Android OS への対応

Android 11に対応しました。