

## 1-2. 3次元設計データ作成（横断計画の追加、挿入）

横断の設計照査データを指定して、横断計画へ断面の追加、入れ替えができるようになりました。

確認してみましょう。

照査でずれが生じた断面や追加したい断面があった場合には「断面設定」 - 「取り込み」 - 「横断設計照査」を選択します。

「既存データ」を確認し、「取込データ」の追加、入れ替えしたい断面の「対象」欄に○を表示します。

「取込データ」の「追加距離」は手入力できますが、「既存データ」に「追加距離」がある場合は「既存データ」の追加距離が優先されます。「OK」をクリックします。



確認、変更するには「横断」で「編集」をクリックし、「断面編集」で行います。

追加した断面が表示されたことが確認できます。

追加距離の順番で並べ替える場合は、「並べ替え」タブをクリックし、「追加距離で整列」をクリックします。

断面を確認し、「編集を確定して終了」をクリックします。

